

Fotos




Foto: [illegible]




Foto: [illegible]




Foto: [illegible]




Foto: [illegible]




Foto: [illegible]




Foto: [illegible]

Aussenansichten



Westansicht und Zufahrt



Nordwestansicht



Nordostansicht



Ostansicht




Südwestansicht



Ansicht Holzschopf und Hühnerstall

Innenansichten Dachgeschoss / Estrich



Kalt-Estrich




Zimmer



Büro



Balkon nordseitig




Zimmer / Wohnen




Balkon südseitig




Zimmer



Korridor




Elektroverteilung



Verputzrisse




Treppe EG - DG



Treppe EG - OG


Innenansichten Erdgeschoss



Eingang / Windfang



Korridor / Essen



WC separat (ohne Lavabo)




Küche




Holzherd



Spensa



Bad Separat (ohne WC)



Schimmelbildung Bad



Wohnen




Zimmer




Zufahrt und Terrasse im Westen

Innenansichten Untergeschoss




Treppe ins UG



Korridor




Keller (Feuchtigkeitsinfiltration)



Keller



Waschküche / Heizung




Stückholz-Heizung


Nebengebäude, Umgebung, Aussicht




Garten im Osten



Holzschopf



Hühnerstall



Hühnerstall



Aussicht Richtung Süden



Aussicht Richtung Westen